สำเนา

รายงานผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรณี ขอให้แก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียและเขม่าควันจาก
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๔ ถนน พระแสง – ชัยบุรี ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

สถานที่ตรวจสอบ บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด
เลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๔ ถนน พระแสง – ชัยบุรี ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ร่วมตรวจสอบ

๑. นายนิธิพันธ์ จันทบูรณ์	ปลัดอำเภอ อำเภอพระแสง
๒. นายกันต์พล เบญจพันธ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
๓. นางยศวดี จันทร์เรืองฤทธิ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
๔. นางพัชรี เกตุแดง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
๕. นายวรรณชัย เพชรชำนาญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขอำเภอพระแสง
๖. นายสุรินทร์ เคยะกุล	เจ้าพนักงานโรงงานชำนาญงาน สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗. นายเชิดชาย นันทบุตร	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔
๘. นายสถาวัฒน์ แก้วมณี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔
๙. นายจักรพงษ์ คงช่วย	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๐. นายณราเทพ สุนทรประเวศ	เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๑. นายวีรศักดิ์ ทองศรี	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด

เรื่องเดิม/กรณีร้องเรียน

๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๗.๑/ว ๐๒๖๐๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ กรณี จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (๑๑๑๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณี ขอให้แก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียและเขม่าควันจากโรงงาน บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประสานขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอพระแสง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ และองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรพงษ์ คงช่วย)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

/แผนที่

แผนที่/แผนผังโดยสังเขป



ผลการตรวจสอบ

คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอพระแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสง และองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผลการตรวจสอบ มีดังนี้

๑. บริษัทไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๔ ถนน พระแสง – ชัยบุรี ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และผลิตกระแสไฟฟ้า มีใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน ทะเบียนโรงงานเลขที่ ศ.๓-๗(๑)-๑/๓๖ สฎ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. ในวันตรวจสอบฯ พบว่า โรงงานเปิดดำเนินการตามปกติ โรงงานมีการจัดทำบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ตามกฎกระทรวงซึ่งออกความในมาตรา ๘๐ แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓. จากการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด กรณี ปัญหาการปล่อยน้ำเสียและเขม่าควัน พบว่า

๑) เขม่าควัน ในวันที่ตรวจสอบ พบว่า มีการระบายควันสีดำจากปล่องหม้อต้ม มีลักษณะสีดำคล้ำ และมีความถี่ในการปล่อยมากกว่า ๑ ครั้งต่อชั่วโมง ตัวแทนโรงงานแจ้งว่า ปัจจุบันใช้ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบไซโคลน (Cyclone) ต่อเนื่องด้วยระบบสเปรย์น้ำ (Wet scrubber system) แต่ระบบไซโคลนอยู่ในสภาพชำรุด และระบบสเปรย์น้ำใช้ได้บางส่วนเท่านั้น ซึ่งทางโรงงานได้แจ้งว่าจะทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และทำการแล้วเสร็จภายใน ๑๒ วัน ตั้งแต่เริ่มซ่อมแซม

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรพงษ์ คงช่วย)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

/๒) น้ำเสีย

๒) น้ำเสีย จากการสอบถามตัวแทนโรงงานแจ้งว่า ณ วันที่เกิดเหตุตามที่มีผู้ร้องเรียน ในช่วงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่โรงงาน ทำให้น้ำเสียจากโรงงานในบ่อพักน้ำก่อนเข้าระบบไบโอแก๊สไหลล้นคันน้ำออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ แต่ทางโรงงานก็ไม่ได้มีแผนการจัดการปัญหาแต่อย่างใดต่อแหล่งน้ำ แต่ได้ทำการตักเตือนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และจากการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ไม่พบว่ามีการรั่วไหลของน้ำเสียออกสู่ภายนอก

ข้อเสนอแนะ

คณะเจ้าหน้าที่ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. กรณีเขม่าควัน

๑) ให้ทำการปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษทางอากาศตามแผนที่กำหนดไว้ หรือเร็วกว่านั้น

๒) ทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศหลังการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้แล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กฎหมายกำหนด

๒. กรณีน้ำเสีย

๑) ห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงานตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตโรงงาน (ร.ง.๔)

๒) ให้มีแผนฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในกรณีที่มีการรั่วไหลออกสู่ภายนอก และต้องประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับทราบโดยเร่งด่วน.

๓) ให้จัดทำแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน

๔) ให้จัดทำแผนการจัดการน้ำชะล้างจากกองทะลายปาล์ม

๕) ให้ทางโรงงานมีการดูแลชุมชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากโรงงาน หรือมีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR)

๖) จัดทำแผนและมาตรการข้างต้นและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ อำเภอพระแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรพงษ์ คงช่วย)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ภาพประกอบการตรวจสอบ
กรณี ขอให้แก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียและเขม่าควันจาก
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด




คณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมหารือและชี้แจงกรณีเรื่องร้องเรียน






คณะเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณปล่องระบายอากาศ บ่อบำบัดน้ำเสีย และบริเวณโดยรอบโรงงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรพงษ์ คงช่วย)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม[illegible]

ภาพประกอบการตรวจสอบ
กรณี ขอให้แก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียและเขม่าควันจาก
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด





เขม่าควันดำที่จากปล่องระบายอากาศจากหม้อต้มมีลักษณะเป็นสีดำคล้ำ
และมีความถี่ในการปล่อยมากกว่า ๑ ครั้งต่อชั่วโมง





บริเวณบ่อพักน้ำก่อนเข้าระบบไบโอแก๊สที่เคยไหลล้นคันดินออกสู่ภายนอก ปัจจุบันพบว่าไม่มีการรั่วไหล

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรพงษ์ คงช่วย)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ